



DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**Allegato alla relazione di sintesi  
Parchi e Giardini - Schede di approfondimento**

*Luglio 2020*

## Elenco schede di approfondimento dei parchi e giardini del Comune di Nonantola




- 1 - PARCO PADRE ERNESTO BALDUCCI - Fraz. La Grande
- 2 - PARCO VIA DI MEZZO - Fraz. La Grande
- 3 - PARCO VIA PARTECIPANZA
- 4 - PARCO DI ANGELO - Via Fossa Signora, Via Pirandello
- 5 - GIARDINO VIA FABIO FILZI
- 6 - PARCO VIA ANDREA COSTA
- 7 - PARCO VIA ELISEO ZOBOLI
- 8 - PARCO EL UALI - Via Provinciale Ovest, Via L. da Vinci
- 9 - PARCO VIA COPERNICO - Via Gazzate
- 10 - GIARDINO VIA ALLENDE
- 11 - PARCO VIA ROSA LUXEMBURG
- 12 - GIARDINO VIA ROSA LUXEMBURG
- 13 - GIARDINO VIA RESPIGHI
- 14 - PARCO VIA MAVORA
- 15 - GIARDINO VIA GUIDO D'AREZZO


- 16 - PARCO DELLA PACE
- 17 - PARCO DELLA RESISTENZA - Via Tang. di Nonantola
- 18 - GIARDINO ABBAZIA - Via Vittorio Veneto
- 19 - GIARDINO PERLA VERDE
- 20 - GIARDINO VIA PIEVE
- 21 - GIARDINO VIA PIEVE
- 22 - PARCO ALDO CAPITINI - Via Marzabotto, Via Sandri
- 23 - PARCO OLOF PALME - Via Matteotti, Via Cervi
- 24 - PARCO MAURO PICCININI - Via Masetto
- 25 - GIARDINO VIA GIOACCHINO ROSSINI
- 26 - GIARDINO VIA RODOLFO MORANDI
- 27 - PARCO VIA LACCARI - Via Larga
- 28 - PARCO VIA CARLO FARINI - Fraz. Campazzo
- 29 - PARCO RAGAZZI DI VILLA GEMMA - Via G. di Vittorio


# 1 - PARCO PADRE ERNESTO BALDUCCI - Fraz. La Grande



 Accessi segnalati

 Accessibilità percepita alta

 Accessibilità percepita bassa

 Percorsi interni al parco

 Percorsi ciclabili o ciclopedonali

 Parcheggi

## DOTAZIONI

Arredo urbano	SI	Ottima	Area gioco, panchine, cestini
Illuminazione	NO	Assente	
Percorsi	NO	Assente	Presenza campo da calcio
Attrezzature	SI	Buona	

## VERDE

Vegetazione	SI	Ottima	Prato, alberi
Alberi	SI	Ottima	Filari lungo la strada, a macchia nell'area giochi

## CRITICITA'


Mancanza di percorsi interni e di un collegamento ciclabile alla vicina rete esistente su via di Mezzo; mancanza di illuminazione notturna.






## POTENZIALITA'

Il parco, dotato di arredo urbano e verde di ottima qualità, potrebbe essere reso maggiormente accessibile attraverso la presenza di percorsi interni. In aggiunta, un miglioramento delle condizioni di illuminazione ne aumenterebbe il grado di sicurezza e lo renderebbe potenzialmente fruibile anche nelle ore serali, specialmente in corrispondenza dell'area giochi.



2 - PARCO VIA DI MEZZO - Fraz. La Grande



-  Accessi segnalati
-  Accessibilità percepita alta
-  Accessibilità percepita bassa
-  Percorsi interni al parco
-  Percorsi ciclabili o ciclopedonali
-  Parcheggi

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Scarsa	Panchine
Illuminazione	NO	Assente	
Percorsi	SI	Media	Autobloccanti parzialmente permeabili
Attrezzature	NO	Assente	

VERDE

Vegetazione	SI	Buona	Prato, alberi
Alberi	SI	Ottima	Collocazione diffusa

CRITICITA'

Scarsamente arredato (sono presenti solo due panchine)


POTENZIALITA'


Il parco potrebbe essere reso maggiormente fruibile attraverso l'inserimento di cestini e di ulteriori panchine. Possibilità di relazione con le vicine attività ristorative e culturali.





3 - PARCO VIA PARTECIPANZA





 Accessi segnalati

 Accessibilità percepita alta

 Accessibilità percepita bassa

 Percorsi interni al parco

 Percorsi ciclabili o ciclopeditoni

 Parcheggio

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Media	Area gioco, panchine, cestini
Illuminazione	SI	Scarsa	
Percorsi	SI	Buona	Asfalto
Attrezzature	SI	Buona	Presenza di un campo da calcio

VERDE

Vegetazione	SI	Buona	Prato, alberi
Alberi	SI	Ottima	Collocazione diffusa

CRITICITA'


Frammentarietà delle aree verdi

POTENZIALITA'

La fascia verde antistante le due aree più grandi e strutturate offre una buona occasione per il passaggio e la sosta. La sua qualità potrebbe essere migliorata attraverso l'inserimento di ulteriore arredo urbano (panchine, rastrelliere) e con un incremento dell'illuminazione.

4 - PARCO DI ANGELO - Via Fossa Signora, Via Pirandello



-  Accessi segnalati
-  Accessibilità percepita alta
-  Accessibilità percepita bassa
-  Percorsi interni al parco
-  Percorsi ciclabili o ciclopedonali
-  Parcheggi

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Ottima	Area gioco, panchine, cestini
Illuminazione	SI	Buona	
Percorsi	SI	Scarsa	Sterrato
Attrezzature	NO	Assente	

VERDE

Vegetazione	SI	Buona	Prato, alberi, arbusti
Alberi	SI	Ottima	Collocazione puntuale

CRITICITA'

Scarsa qualità dei percorsi sterrati

POTENZIALITA'

Il parco, dotato di un buon arredo urbano e verde di ottima qualità, potrebbe essere reso più accessibile e fruibile attraverso l'inserimento di rastrelliere per bici e un miglioramento soprattutto qualitativo dei percorsi sterrati interni al parco.



5 - GIARDINO VIA FABIO FILZI



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggio

DOTAZIONI

Arredo urbano	SI	Scarsa	Un cestino
Illuminazione	SI	Buona	
Percorsi	SI	Media	Materiale lapideo
Attrezzature	NO	Assente	

VERDE

Vegetazione	SI	Buona	Prato, alberi, arbusti
Alberi	SI	Buona	Collocazione puntuale

CRITICITA'


Data la scarsa accessibilità il parco è poco utilizzato e di conseguenza poco sicuro. E' assente l'arredo urbano e il percorso interno non si collega con l'esterno del giardino. Pessima manutenzione.

POTENZIALITA'

Il parco, dal carattere spiccatamente semi-privato, potrebbe avere maggiori opportunità di utilizzo implementando l'arredo urbano e l'accessibilità. Possibilità di favorire l'accesso anche da via Tabacchi attualmente impedito da uno stabile in stato di abbandono.



6 - PARCO VIA ANDREA COSTA



DOTAZIONI

Arredo urbano	SI	Buona	Area gioco, panchine, cestino
Illuminazione	NO	Assente	
Percorsi	NO	Assente	
Attrezzature	NO	Assente	

VERDE

Vegetazione	SI	Scarsa	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Filari lungo la strada, Puntuale nell'area gioco

CRITICITA'

Assenza di percorsi per l'accesso in sicurezza all'area verde; la collocazione a ridosso della zona industriale ne implica un potenziale scarso utilizzo e una percezione poco sicura del parco stesso.

POTENZIALITA'

Il parco, sito nel quartiere industriale, potrebbe diventare luogo di ricreazione/svago per i lavoratori ed essere reso più accessibile e sicuro attraverso il collegamento al parco adiacente tramite un sistema di percorsi ciclopeditoni. Questi ultimi potrebbero essere facilmente connessi alle piste ciclabili già esistenti a sud del parco stesso.



7 - PARCO VIA ELISEO ZOBOLI



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

Arredo urbano	SI	Scarsa	Panchine, cestino
Illuminazione	NO	Assente	
Percorsi	NO	Assente	
Attrezzature	NO	Assente	

VERDE

Vegetazione	SI	Media	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Filari lungo la strada, Puntuale all'interno

CRITICITA'

Assenza di percorsi per l'accesso in sicurezza all'area verde; la collocazione a ridosso della zona industriale ne implica un potenziale scarso utilizzo e una percezione poco sicura del parco stesso.

POTENZIALITA'

Il parco, sito nel quartiere industriale, potrebbe diventare luogo di ricreazione/svago per i lavoratori ed essere reso più accessibile e sicuro attraverso il collegamento al parco adiacente tramite un sistema di percorsi ciclopedonali. Questi ultimi potrebbero essere facilmente connessi alle piste ciclabili già esistenti a sud del parco stesso.



8 - PARCO EL UALI - Via Provinciale ovest, Via Leonardo Da Vinci



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Buona	Area gioco, panchine, cestini
Illuminazione	NO	Assente	
Percorsi	SI	Media	Autobloccanti parzialmente permeabili
Attrezzature	NO	Assente	

VERDE

Vegetazione	SI	Buona	Prato, alberi, arbusti
Alberi	SI	Buona	Collocazione diffusa in direzione dell'ingresso tra via da Vinci e Tangenziale, puntuale all'interno del parco

CRITICITA'

Mancanza di illuminazione. La collocazione a ridosso della zona industriale potrebbe implicare una percezione poco sicura del parco stesso.

POTENZIALITA'

Potrebbero essere potenziati i collegamenti ciclopedonali con il contesto urbano.



9 - PARCO VIA COPERNICO, VIA GAZZATE



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa

- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopeditoni
- P Parcheggio
- Area 1
- Area 2

DOTAZIONI

Arredo urbano

SI

Scarsa

Fontanella (area 1)

Illuminazione

SI

Scarsa

Percorsi

NO

Assente

Attrezzature

SI

Medie

Attrezzi per agilità cani (Area 1)

VERDE

Vegetazione

SI

Ottima

Prato, alberi, arbusti

Alberi

SI

Ottima

Collocazione a macchie

CRITICITA'







Totale distacco tra Area 1 e Area 2 e assenza di arredo urbano.

POTENZIALITA'

Possibilità di creare una connessione tra la due aree.  
Area 2 - totalmente immersa tra i capannoni industriali e dotata di vegetazione di ottima qualità, nasce come polmone verde. Potrebbe diventare fruibile valorizzando l'accesso da via Gazzate e dotandola di attrezzature, illuminazione e percorsi in modo da aumentare il grado di accessibilità e sicurezza.

10 - GIARDINO VIA ALLENDE



-  Accessi segnalati
-  Accessibilità percepita alta
-  Accessibilità percepita bassa
-  Percorsi interni al parco
-  Percorsi ciclabili o ciclopedonali
-  Parcheggi

DOTAZIONI

Arredo urbano	SI	Scarsa	Panchine
Illuminazione	NO	Assente	
Percorsi	NO	Assente	
Attrezzature	NO	Assente	

VERDE

Vegetazione	SI	Media	Prato, alberi, arbusti
Alberi	SI	Buona	Collocazione a macchie

CRITICITA'

Non attrezzato e poco utilizzato







POTENZIALITA'

Possibilità di favorire l'attraversamento e creare occasioni di sosta attraverso l'inserimento di percorsi e arredo urbano



# 11 - PARCO VIA ROSA LUXEMBURG



-  Accessi segnalati
-  Accessibilità percepita alta
-  Accessibilità percepita bassa
-  Percorsi interni al parco
-  Percorsi ciclabili o ciclopedonali
-  Parcheggi

## DOTAZIONI

Arredo urbano	SI	Buona	Area gioco, panchine, cestini
Illuminazione	NO	Assente	
Percorsi	NO	Assente	
Attrezzature	NO	Assente	

## VERDE

Vegetazione	SI	Media	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Filari lungo la strada, puntuale nel parco

## CRITICITA'

Assenza di percorsi ed illuminazione







## POTENZIALITA'

Possibilità di aumentare il grado di accessibilità e sicurezza inserendo percorsi ed implementando l'illuminazione



# 12 - GIARDINO VIA ROSA LUXEMBURG



-  Accessi segnalati
-  Accessibilità percepita alta
-  Accessibilità percepita bassa
-  Percorsi interni al parco
-  Percorsi ciclabili o ciclopedonali
-  Parcheggi

## DOTAZIONI

Arredo urbano	NO	Assente
Illuminazione	NO	Assente
Percorsi	NO	Assente
Attrezzature	NO	Assente

## VERDE

Vegetazione	SI	Media	Prato, alberi, arbusti
Alberi	SI	Buona	Filari

## CRITICITA'


Non attrezzato e poco utilizzato

## POTENZIALITA'

Possibilità di migliorare l'accessibilità del parco attraverso l'inserimento di arredo urbano



### 13 - GIARDINO VIA RESPIGHI



DOTAZIONI	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Scarsa	Panchine, cestini
Illuminazione	NO	Assente	
Percorsi	NO	Assente	
Attrezzature	SI	Scarsa	Piccolo campo da calcio

<b>VERDE</b>			
Vegetazione	SI	Media	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Collocazione puntuale

**CRITICITA'** Assenza di illuminazione, scarsa manutenzione

**POTENZIALITA'** Possibilità di aumentare il grado di sicurezza implementando l'illuminazione



# 14 - PARCO VIA MAVORA



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopeditoni
- Parcheggi

## DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Buona	Area gioco, panchine, cestini
Illuminazione	SI	Media	
Percorsi	SI	Buona	Asfalto
Attrezzature	NO	Assente	

## VERDE

Vegetazione	SI	Buona	Prato, alberi, arbusti
Alberi	SI	Buona	Filari lungo la strada, Collocazione puntuale nel parco

## CRITICITA'

## POTENZIALITA'



15 - GIARDINO VIA GUIDO D'AREZZO



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

Arredo urbano	NO	Assente
Illuminazione	NO	Assente
Percorsi	NO	Assente
Attrezzature	NO	Assente

VERDE

Vegetazione	SI	Scarsa	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Collocazione diffusa

CRITICITA'

Poco utilizzato, scarsa qualità della vegetazione

POTENZIALITA'

Si potrebbe offrire un'occasione di sosta implementando l'arredo urbano al momento del tutto assente



- ## DOTAZIONI

**VERDE**

**CRITICITA'** Relazione debole con l'intorno, scarsa percezione dall'esterno

## POTENZIALITA'

Il parco della Pace, dalle enormi potenzialità poco espresse, rappresenta il fulcro del sistema del verde di Nonantola.

- AUMENTARE PERCEZIONE PARCO

A causa delle recinzioni il parco non si percepisce dall'esterno finché non si arriva all'ingresso; rendere la presenza del parco maggiormente percepibile almeno dalle principali vie di traffico;

- MIGLIORARE CONNESSIONI PARCO-SCUOLA-CENTRO

stabilire una connessione più aperta tra ambito scolastico e parco per un potenziamento dell' itinerario scuola-centro;

realizzazione di connessioni gerarchizzate e rallentamenti, ponendo l'accento soprattutto sulla connessione tra parco e centro storico come nuovo punto di accesso alla città, sull'inserimento nel contesto e sullo studio specifico dei materiali di pavimentazione, compatibili con l'ambiente del parco;

- POTENZIAMENTO SERVIZI E ATTIVITA


Potenziamento delle attività presenti nel parco e possibile inserimento di nuove a sostegno di un utilizzo continuo, come una nuova baracchina e un'arena per spettacoli.







17 - PARCO DELLA RESISTENZA - Via Tangenziale di Nonantola



- ▶

Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- P

Parcheggi

DOTAZIONI

Arredo urbano	SI	Media	Panchine, cestini
Illuminazione	SI	Buona	
Percorsi	NO	Assente	
Attrezzature	SI	Scarsa	Campo da gioco

VERDE

Vegetazione	SI	Media	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Collocazione diffusa

CRITICITA'

Poco utilizzato, scarsa manutenzione

POTENZIALITA'

Possibilità di rendere utilizzabile il campo da gioco



18 - GIARDINO ABBAZIA - Via Vittorio Veneto



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Media	Panchine, cestini, fontanella
Illuminazione	SI	Scarsa	
Percorsi	SI	Scarsa	Materiali lapidei
Attrezzature	NO	Assente	


VERDE

Vegetazione	SI	Ottima	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Collocazione puntuale

CRITICITA'

POTENZIALITA'	Possibilità di inserire rastrelliere per bici
---------------	---

# 19 - GIARDINO PERLA VERDE



 Accessi segnalati

 Accessibilità percepita alta

 Accessibilità percepita bassa

 Percorsi interni al parco

 Percorsi ciclabili o ciclopedonali

 Parcheggi

 Edifici da demolire

## DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Buona	Panchine, cestini, fontanella
Illuminazione	SI	Buona	
Percorsi	SI	Media	Ghiaia
Attrezzature	NO	Assente	

## VERDE

Vegetazione	SI	Buona	Prato, alberi, arbusti
Alberi	SI	Buona	Collocazione diffusa



## CRITICITA'

Scarsa relazione con l'intorno.  
I due edifici collocati su Via Rimembranze lo rendono poco visibile dall'esterno.

## POTENZIALITA'

Possibilità di rigenerazione degli spazi aperti pubblici e semipubblici adiacenti alla Torre dei Bolognesi mediante la demolizione dei due edifici antistanti. Ciò permetterebbe di valorizzare l'area e di ampliare il parco esistente in connessione col Parco della Pace









## 20 - GIARDINO VIA PIEVE



-  Accessi segnalati  
 Accessibilità percepita alta  
 Accessibilità percepita bassa
-  Percorsi interni al parco  
 Percorsi ciclabili o ciclopedonali  
 Parcheggi

DOTAZIONI	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	NO	Assente	
Illuminazione	NO	Assente	
Percorsi	SI	Buona	Autobloccanti parzialmente permeabili
Attrezzature	NO	Assente	

<b>VERDE</b>			
Vegetazione	SI	Scarsa	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Collocazione diffusa


**CRITICITA'** Scarsa manutenzione, non attrezzato.

**POTENZIALITA'**

Pur trattandosi di una piccola area verde, funge da filtro tra le abitazioni a sud e la strada.  
Attraverso l'inserimento di panchine si potrebbe offrire un'occasione di sosta per i cittadini che abitano nell'intorno.



21 - GIARDINO VIA PIEVE



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

Arredo urbano	NO	Assente
Illuminazione	NO	Assente
Percorsi	NO	Assente
Attrezzature	NO	Assente

VERDE

Vegetazione	SI	Ottima	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Filari lungo la strada

CRITICITA'

Mancanza di illuminazione, mancanza di arredo urbano.

POTENZIALITA'

Possibilità di creare occasioni di sosta attraverso l'inserimento di panchine.

22 - PARCO ALDO CAPITINI - Via Marzabotto, Via Rocchetta Sandri



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- 
- Percorsi interni al parco

Percorsi ciclabili o ciclopeditoni

Parcheggi

DOTAZIONI

Arredo urbano	SI	Ottima	Giochi, panchine, cestini, fontanella
Illuminazione	SI	Media	
Percorsi	SI	Buona	Asfalto, autobloccanti impermeabili
Attrezzature	SI	Buona	

VERDE

Vegetazione	SI	Ottima	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Collocazione a macchie


CRITICITA'





POTENZIALITA'

Possibilità di implementare l'illuminazione del parco in modo da aumentarne la fruizione anche nelle ore serali, data la vicinanza alla polisportiva. Possibilità di connessione della maglia della rete ciclabile attraverso l'inserimento di percorsi dedicati alle biciclette che attraversano il parco.



23 - PARCO OLOF PALME - Via Matteotti, Via Cervi



-  Accessi segnalati
-  Accessibilità percepita alta
-  Accessibilità percepita bassa
-  Percorsi interni al parco
-  Percorsi ciclabili o ciclopedonali
-  Parcheggi

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Buona	Giochi, panchine, cestini, fontanella
Illuminazione	SI	Ottima	
Percorsi	SI	Scarsa	Sterrato
Attrezzature	NO	Assente	

VERDE

Vegetazione	SI	Buona	Prato, alberi, arbusti
Alberi	SI	Buona	Collocazione diffusa

CRITICITA'

Scarsa qualità dei percorsi

POTENZIALITA'

Migliorare la qualità dei percorsi





- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopeditoni
- P

Parcheggi

DOTAZIONI

Arredo urbano	SI	Media	Giochi, panchine, cestini, fontanella in “B”
Illuminazione	NO	Assente	
Percorsi	NO	Assente	
Attrezzature	NO	Assente	

VERDE

Vegetazione	SI	Media	Prato, alberi, arbusti
Alberi	SI	Buona	Filari lungo la strada Collocazione diffusa all’interno

CRITICITA’

Collocazione ai margini del territorio urbanizzato e scarsamente percepibile dalle vie di passaggio; arredo assente nell’area “A”.  
Mancanza di percorsi e illuminazione.


POTENZIALITA’


Vicinanza alla scuola elementare Nascimbeni





# 25 - GIARDINO VIA GIOACCHINO ROSSINI




- 

Accessi segnalati
- 

Accessibilità percepita alta
- 

Accessibilità percepita bassa
- 

Percorsi interni al parco
- 

Percorsi ciclabili e ciclopedonali
- 

Parcheggi

## DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Media	Panchine, cestini
Illuminazione	NO	Assente	
Percorsi	NO	Assente	
Attrezzature	NO	Assente	

## VERDE

Vegetazione	SI	Media	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Collocazione puntuale

## CRITICITA'

Poco utilizzato, scarsa manutenzione.

## POTENZIALITA'

Possibilità di aumentare il grado di sicurezza attraverso illuminazione.

26 - GIARDINO VIA RODOLFO MORANDI



- 

Accessi segnalati
- 

Accessibilità percepita alta
- 

Accessibilità percepita bassa
- 

Percorsi interni al parco
- 

Percorsi ciclabili o ciclopeditoni
- 

Parcheggi

DOTAZIONI

Arredo urbano	NO	Assente
Illuminazione	NO	Assente
Percorsi	NO	Assente
Attrezzature	NO	Assente

VERDE

Vegetazione	SI	Media	Prato, alberi
Alberi	SI	Buona	Collocazione puntuale

CRITICITA'







Scarsa manutenzione, mancanza di illuminazione, mancanza di arredo urbano.

POTENZIALITA'

Possibilità di aumentare il grado di accessibilità e sicurezza dotando il parco di arredo urbano e di illuminazione.





-  Accessi segnalati
-  Accessibilità percepita alta
-  Accessibilità percepita bassa
-  Percorsi interni al parco
-  Percorsi ciclabili o ciclopedonali
-  Parcheggi

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Ottima	Giochi, panchine, cestini
Illuminazione	SI	Media	
Percorsi	SI	Scarsa	Sterrato
Attrezzature	SI	Buona	Presenza campo da calcio







VERDE

Vegetazione	SI	Buona	Prato, alberi, arbusti
Alberi	SI	Buona	Collocazione diffusa

CRITICITA'

POTENZIALITA'



-  Accessi segnalati
-  Accessibilità percepita alta
-  Accessibilità percepita bassa
-  Percorsi interni al parco
-  Percorsi ciclabili o ciclopedonali
-  Parcheggi

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Ottima	Giochi, panchine, cestini, fontanella
Illuminazione	SI	Media	
Percorsi	NO	Assente	
Attrezzature	NO	Assente	

VERDE

Vegetazione	SI	Buona	Prato, alberi, arbusti
Alberi	SI	Buona	Filari lungo il perimetro Collocazione diffusa all'interno

CRITICITA'

Mancanza di percorsi.

POTENZIALITA'

Possibilità di rendere il parco più fruibile creando una rete di percorsi interni.



29 - PARCO RAGAZZI DI VILLA EMMA - Via Giuseppe di Vittorio



- Accessi segnalati
- Accessibilità percepita alta
- Accessibilità percepita bassa
- Percorsi interni al parco
- Percorsi ciclabili o ciclopedonali
- Parcheggi

DOTAZIONI

	PRESENZA	QUALITA'	NOTE
Arredo urbano	SI	Media	Panchine, cestini, gioco
Illuminazione	SI	Buona	
Percorsi	NO	Assente	
Attrezzature	NO	Buona	

VERDE

Vegetazione	SI	Media	Prato, alberi, arbusti
Alberi	SI	Buona	Collocazione diffusa

CRITICITA'

Scarsa manutenzione

POTENZIALITA'