


COMUNE DI NONANTOLA




DOCUMENTO DI INDIRIZZI TEMATICO

DI SUPPORTO AL "CONCORSO DI ARCHITETTURA

PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA" (DGR 858 del 20.06.2011)

PER IL CENTRO DI NONANTOLA

ALLEGATO:
IL PATRIMONIO EDILIZIO DEI LUOGHI DEL CONCORSO



Francesco Bursi Massimo Carta con Stefania Rizzotti

OTTOBRE 2012




PIAZZA GUIDO ROSSA

Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1700

Edificati Minori associati alla Scheda:

■ Edificato minore ID 943





- Data rilevazione 09/06/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa edificio isolato su lotto
- Caratteristiche pertinenza area pavimentata; cortile; giardino / area verde
- Trattamento prevalente pertinenza permeabile
- Recinzioni muratura
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1700

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3356	44	67	2	0	si	103.48

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente
- Numero alloggi: 2

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): marsigliesi
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e tavelle
- Elementi architettonici decorativi: cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 943

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 943

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3371	44	67	1	0	no	13.34

Tipologia edilizia autorimessa

Periodo costruzione recente

Condizioni generali buone

Incongruenza contesto no






FOTO n° 9151 (edificio 1700)



FOTO n° 9152 (edificio 1700)



FOTO n° 9149 (edificato minore 943)



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1651





- Data rilevazione 09/06/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa edificio isolato su lotto
- area pavimentata; pozzo; cortile; orto; giardino / area verde
- Trattamento prevalente pertinenza permeabile
- Recinzioni rete metallica
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1651

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3265	44	216	2	0	si	213.89
3281	44	216	1	0	no	64.54

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente
- Numero alloggi: 2

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): portoghesi
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: loggia; portico accostato al volume
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia villa villino

Condizioni generali buone

Valutazioni valore nullo






FOTO n° 9147 (edificio 1651)





FOTO n° 9230 (edificio 1651)




Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1688

Edificati Minori associati alla Scheda:

■ Edificato minore ID 949





- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Data rilevazione 09/06/2010 Caratteristiche pertinenza area pavimentata; cortile
 - Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
 - Recinzioni metallo
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1688

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3171	44	52	1	0	no	47.73
3182	44	52	1	0	no	226.31

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: depositi; somministrazione alimenti e bevande
- Piano terra: somministrazione alimenti e bevande; depositi

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco Alterazioni/elementi da segnalare: alcune parti in laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato irregolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): alluminio
 Alterazioni/elementi da segnalare: alcuni in ferro
- Oscuramento (in prevalenza): assente
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza):
 non rilevabile
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli e tavolato in legno
- Elementi architettonici decorativi: cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: assenti
- Elementi di articolazione volumetrica: tettoia
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia capannoni a schiera

Condizioni generali buone

Valutazioni valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 949

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 949

	N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3	3223						32.26

Tipologia edilizia tettoia di dimensioni consistenti (attività produttive o agricole) Periodo costruzione recente

Condizioni generali medie

Incongruenza contesto








FOTO n° 9231 (edificio 1688)



FOTO n° 9232 (edificio 1688)






FOTO n° 9235 (edificato minore 949)



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1687





- Data rilevazione 09/06/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa edificio isolato su lotto
- Caratteristiche pertinenza area pavimentata
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1687

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3131	44	51	2	0	si	153.87
3139						22.05
3165	44	51	1	0	no	45.32
6813	44	44	2	0	no	15.34

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: assistenziale; esercizi di vicinato; artigianato di servizio o artistico
- Piano terra: artigianato di servizio o artistico; esercizi di vicinato; assistenziale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche


- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato irregolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): alluminio
- Oscuramento (in prevalenza): avvolgibili
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
 Alterazioni/elementi da segnalare: una parte piana
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): marsigliesi
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Accessi ai piani superiori: esterni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone; tettoia
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia edificio specialistico (moderno)

Condizioni generali buone

Valutazioni valore nullo








FOTO n° 9236 (edificio 1687)



FOTO n° 9237




Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1686

Edificati Minori associati alla Scheda:

- Edificato minore ID 950
- Edificato minore ID 951





- Data rilevazione 09/06/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa a grappolo
- Caratteristiche pertinenza area pavimentata; cortile; giardino / area verde
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni metallo
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1686

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2955	44	50	3	0	no	114.42
3000	44	50	1	0	no	175.59
3068	44	50	2	0	si	90.62
3100	44	50	1	0	no	37.46

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: direzionale; somministrazione alimenti e bevande; residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente; lavori in corso; direzionale; somministrazione alimenti e bevande
- Numero alloggi: 3

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco Alterazioni/elementi da segnalare: alcune parti in laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato irregolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\''edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
 Alterazioni/elementi da segnalare: alluminio negli esecizi commerciali
- Oscuramento (in prevalenza): avvolgibili
 Alterazioni/elementi da segnalare: alcune finestre con scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
 Alterazioni/elementi da segnalare: una parte piana
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): marsigliesi
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo

Alterazioni/elementi da segnalare: una parte con tavelle

- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone; loggia; portico compreso nel volume
- Superfetazioni ed incongruenze: corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia edificio specialistico (moderno)

Condizioni generali buone

Valutazioni valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 950

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 950

	N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
:	3070						55.39

Tipologia edilizia chiosco

Periodo costruzione recente

Condizioni generali buone

Incongruenza contesto

Informazioni sull'Edificato Minore 951

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 951

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2956						37

Tipologia edilizia pergolato

Periodo costruzione recente

Condizioni generali buone

Incongruenza contesto




FOTO n° 9246 (edificio 1686)



FOTO n° 9239 (edificio 1686)



FOTO n° 9240 (edificio 1686)



FOTO n° 9241 (edificio 1686)



FOTO n° 9242 (edificio 1686)



FOTO n° 9243 (edificio 1686)



FOTO n° 9244 (edificio 1686)







FOTO n° 9247 (edificato minore 950)




FOTO n° 9248 (edificato minore 951)



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1676





- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Data rilevazione 09/06/2010 Caratteristiche pertinenza area pavimentata; cortile
 - Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
 - Recinzioni metallo
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1676

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2916	44	43	1	0	no	50.3
2947	44	43	1	0	no	95.85
2948	44	43	3	0	no	78.78

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: somministrazione alimenti e bevande; residenziale permanente
- Piano terra: somministrazione alimenti e bevande; residenziale permanente
- Numero alloggi: 2

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato irregolare
- Infissi (in prevalenza): legno
 Alterazioni/elementi da segnalare: inferiate a piano terra
- Oscuramento (in prevalenza): avvolgibili
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): non rilevabile
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Accessi ai piani superiori: interni ed esterni
- Elementi di articolazione volumetrica: tettoia
- Superfetazioni ed incongruenze: corpi aperti in adiacenza

Alterazioni/elementi da segnalare: tettoia

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali buone

Valutazioni valore nullo







FOTO n° 9215 (edificio 1676)





FOTO n° 9217




Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1671

Edificati Minori associati alla Scheda:

- Edificato minore ID 946
- Edificato minore ID 947





- Data rilevazione 09/06/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa edificio isolato su lotto
- Caratteristiche pertinenza parcheggio (a raso); cortile; orto; giardino / area verde
- Trattamento prevalente pertinenza permeabile
- Recinzioni metallo
- Condizioni generali pessime
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1671

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2942	44	36	3	0	no	131.99

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente; esercizi di vicinato
- Numero alloggi: 2

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): avvolgibili
 Alterazioni/elementi da segnalare: avvolgibili e scuri
 in vetro al primo piano
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): non rilevabile
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e tavelle
- Elementi architettonici decorativi: cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia villa villino

Condizioni generali pessime

Valutazioni valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 946

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 946

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3049	44	38	1	0	no	102.08

Tipologia edilizia autorimessa

Periodo costruzione recente

Condizioni generali medie

Incongruenza contesto no

Informazioni sull'Edificato Minore 947

Non rilevabile

Non visibile dall esterno

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 947

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3095						15.66

Periodo costruzione recente















Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1664





- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Data rilevazione 09/06/2010 Caratteristiche pertinenza parcheggio (a raso); cortile
 - Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
 - Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1664

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2920	44	29	3	0	no	109.65

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: direzionale; esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Piano terra: esercizi di vicinato; residenziale permanente; direzionale
- Numero alloggi: 2

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato irregolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
 Alterazioni/elementi da segnalare: inferiate a piano terra
- Oscuramento (in prevalenza): avvolgibili
 Alterazioni/elementi da segnalare: alcune finestre
 con scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Accessi ai piani superiori: interni ed esterni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali medie

Valutazioni valore nullo

Rilievi fotografici J ¥ 7,080-**▶** 7077 ₹ 9199 4 9198 7 9191 ₹ 9212 A 9208 A 9204 9206 🗚 9207 **>**/9202 **≯** 9192 A 9209 √ 9201 **9236** 9167 9168 × 9169 9224 9221












Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1661





- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Data rilevazione 09/06/2010 Caratteristiche pertinenza parcheggio (a raso); cortile
 - Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
 - Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1661

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2925	44	26	3	0	si	140.42

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Piano terra: esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Numero alloggi: 4

Caratteristiche edilizie ed architettoniche


- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): avvolgibili
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): non rilevabile
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali buone

Valutazioni valore nullo









Edifici associati alla Scheda:

- Edificio ID 1654
- Edificio ID 1659

Edificati Minori associati alla Scheda:

■ Edificato minore ID 945





- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa a grappolo
- Data rilevazione 09/06/2010 Caratteristiche pertinenza area pavimentata; parcheggio ■ Valutazioni valore nullo (a raso); cortile
 - Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
 - Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone

Unità volumetriche dell'Edificio 1654

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2943	44	22	2	0	si	223.11
2960	44	22	3	0	no	30.54
2990	44	23	1	0	no	53.09

Funzioni d'uso

■ Uso prevalente: direzionale

 Usi presenti: direzionale; residenziale permanente

■ Piano terra: direzionale

Numero alloggi: 2

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): non tradizionali non coerenti all\"edificio

Alterazioni/elementi da segnalare: quelle a piano terra

- Infissi (in prevalenza): legno
 Alterazioni/elementi da segnalare: inferiate alluminio a piano terra
- Oscuramento (in prevalenza): avvolgibili
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e tavelle
- Elementi architettonici decorativi: cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: torre; portico accostato al volume

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia palazzo signorile

Condizioni generali buone

Valutazioni particolare pregio

Informazioni sull'Edificio 1659

Unità volumetriche dell'Edificio 1659

Г	N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
30	042	44	24	2	0	si	182.68

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: non in uso
- Usi presenti: dismesso; residenziale permanente
- Piano terra: direzionale; dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): marsigliesi
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e tavelle
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: portico compreso nel volume
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia casa colonica a porta morta

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 945

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 945

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3030						44.85

Tipologia edilizia tettoia di dimensioni consistenti (attività produttive o agricole)

Periodo costruzione recente

Condizioni generali buone

Incongruenza contesto

Posizionamento dei rilievi fotografici: sono visibili i coni ottici delle fotografie associate agli Edifici ed Edificati Minori di questa Scheda 1753







FOTO n° 9192 (edificio 1654)



FOTO n° 9194 (edificio 1659)



FOTO n° 9193 (edificio 1659)





FOTO n° 9188 (edificato minore 945)



Edifici associati alla Scheda:

- Edificio ID 1634
- Edificio ID 1635





- Data rilevazione 14/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa edificio isolato su lotto
- Caratteristiche pertinenza parcheggio (a raso); cortile; giardino / area verde
- Trattamento prevalente pertinenza permeabile
- Recinzioni legno

- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1634

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2767	44	17	1	0	no	25.35

Funzioni d'uso

■ Uso prevalente: di servizio

■ Usi presenti: tecnologico

■ Piano terra: tecnologico

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): ferro, acciaio
- Oscuramento (in prevalenza): assente
- Tipo di coperture (in prevalenza): piana
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Accessi ai piani superiori: assenti
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia edificio specialistico (moderno)

Condizioni generali buone

Valutazioni valore nullo

Informazioni sull'Edificio 1635

Unità volumetriche dell'Edificio 1635

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2591	44	17	2	0	si	1345
2599	44	17	1	0	no	348.96
2652			2	0	no	229.84
2653			2	0	no	158.52
2661	44	17	1	0	no	75.2
2693			2	0	no	110.28
2696			2	0	no	60.01
2697			3	0	no	44.53
2744	44	17	3	0	no	47.34
2751	44	17	4	0	no	30.24

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: di servizio
- Usi presenti: istruzione di base
- Piano terra: tecnologico; istruzioni di base

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): alluminio
- Oscuramento (in prevalenza): avvolgibili
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): marsigliesi
- Materiali gronda (in prevalenza): travetti in cemento e tavelloni
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: torre
- Superfetazioni ed incongruenze: corpi chiusi in adiacenza

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia edificio specialistico (antico)

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale

















FOTO n° 7082



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1645





- Data rilevazione 14/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa edificio isolato su lotto
- Caratteristiche pertinenza parcheggio (a raso); cortile
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1645

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2617	44	20	1	0	no	41.22
2633	44	20	2	0	no	1068.36

Funzioni d'uso

■ Uso prevalente: di servizio

■ Usi presenti: ricreativo

■ Piano terra: ricreativo

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

 Superfici murarie (in prevalenza): pannelli prefabbricati ind.

Alterazioni/elementi da segnalare: facciata principale in laterizio faccia a vista

- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): non tradizionali non coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): ferro, acciaio
- Oscuramento (in prevalenza): assente
- Tipo di coperture (in prevalenza): piana
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): non rilevabile
- Materiali gronda (in prevalenza): elementi del manto.
- Elementi di articolazione volumetrica: tettoia
- Superfetazioni ed incongruenze: impianti tecnologici incongruenti

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia edificio specialistico (moderno)

Condizioni generali buone

Valutazioni valore nullo

Rilievi fotografici Z 6926 ▶ 6906 7074 > 6929 2617 2633 ₼ 7075 7079 ▶ 7078 A 9242 ▶ 7077 9215 9200






9248






Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1600





- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa edificio isolato su lotto
- Data rilevazione 14/05/2010 Caratteristiche pertinenza cortile; giardino / area verde Valutazioni valore nullo
 - Trattamento prevalente pertinenza permeabile
 - Recinzioni rete metallica
- Condizioni generali medie

Unità volumetriche dell'Edificio 1600

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2559	44	12	4	0	no	132.92

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente
- Numero alloggi: 6

Caratteristiche edilizie ed architettoniche


- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): avvolgibili
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): marsigliesi
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Elementi architettonici decorativi: cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia linea

Condizioni generali medie

Valutazioni valore nullo











Edifici associati alla Scheda:

- Edificio ID 1607
- Edificio ID 1614





- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Data rilevazione 14/05/2010 Caratteristiche pertinenza area pavimentata
 - Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
 - Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1607

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2473	44	13	1	0	no	9.13

Funzioni d'uso

■ Uso prevalente: di servizio

■ Usi presenti: tecnologico

■ Piano terra: tecnologico

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Infissi (in prevalenza): ferro, acciaio
- Oscuramento (in prevalenza): assente
- Tipo di coperture (in prevalenza): piana
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Accessi ai piani superiori: assenti
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia edificio specialistico (moderno)

Condizioni generali buone

Valutazioni valore nullo

Informazioni sull'Edificio 1614

Unità volumetriche dell'Edificio 1614

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2478	44	14	1	0	no	97.18
2506	44	14	1	0	no	29.66
2515	44	14	1	0	no	34.73

Funzioni d'uso

■ Uso prevalente: di servizio

■ Usi presenti: mobilità

Piano terra: tecnologico; mobilità Caratteristiche edilizie ed architettoniche


- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato irregolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): ferro, acciaio
- Oscuramento (in prevalenza): veneziane
- Tipo di coperture (in prevalenza): piana
- Materiali manto di copertura (in prevalenza):
 lamiera
- Materiali gronda (in prevalenza): elementi del manto
- Accessi ai piani superiori: assenti
- Elementi di articolazione volumetrica: tettoia
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia edificio specialistico (moderno)

Condizioni generali buone

Valutazioni valore nullo








FOTO n° 6907 (edificio 1614)





FOTO nº 6906 (edificio 1614)





Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1624

Edificati Minori associati alla Scheda:

- Edificato minore ID 681
- Edificato minore ID 682





- Data rilevazione 14/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa edificio isolato su lotto
- cortile; giardino / area verde Valutazioni valore nullo
- Trattamento prevalente pertinenza permeabile
- Recinzioni rete metallica
- Condizioni generali medie

Unità volumetriche dell'Edificio 1624

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2511	44	15	3	1	no	172.99

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente
- Numero alloggi: 6

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): avvolgibili
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): marsigliesi
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Accessi ai piani superiori: interni
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia linea

Condizioni generali buone

Valutazioni valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 681

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 681

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2572	44	15				13.09
17418						21.44

Tipologia edilizia autorimessa condominiale

Periodo costruzione recente

Condizioni generali buone

Incongruenza contesto no

Informazioni sull'Edificato Minore 682

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 682


N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2586	44	15				101.76

Tipologia edilizia autorimessa condominiale

Periodo costruzione recente

Condizioni generali medie

Incongruenza contesto

















Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1470

Edificati Minori associati alla Scheda:

■ Edificato minore ID 678





- Data rilevazione 14/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa edificio isolato su lotto
- area pavimentata; cortile; giardino / area verde
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni metallo
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1470

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2394	43	144	3	1	si	123.85

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente
- Numero alloggi: 2

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato simmetrico
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno Condizioni generali
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): non rilevabile
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature,
- Accessi ai piani superiori: interni ed esterni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia villa villino

buone

Valutazioni valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 678

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 678

	N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2	381	43	210	1	0	no	41.5

Tipologia edilizia autorimessa condominiale

Periodo costruzione recente

Condizioni generali buone

Incongruenza contesto










FOTO n° 6902 (edificio 1470)




FOTO n° 6903 (edificato minore 678)



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1481

Estratto della cartografia: inquadramento minimo degli Edifici associati a questa Scheda 1255



- Data rilevazione 14/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Caratteristiche pertinenza parcheggio (a raso); cortile
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni metallo
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1481

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2419	43	158	2	0	si	118.02

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Piano terra: esercizi di vicinato
- Numero alloggi: 1

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio e pietra faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): alluminio
- Oscuramento (in prevalenza): avvolgibili
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): tegole
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Elementi architettonici decorativi: cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: esterni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali buone

Valutazioni valore nullo














FOTO n° 6937



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1484





- Data rilevazione 14/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Caratteristiche pertinenza cortile
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni metallo
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1484

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2438	43	160	2	1	si	91.19
2443	43	160	0	1	no	84.12

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente
- Numero alloggi: 3

Caratteristiche edilizie ed architettoniche


- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): avvolgibili
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): marsigliesi
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Accessi ai piani superiori: interni ed esterni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali buone

Valutazioni valore nullo








FOTO n° 6941 (edificio 1484)





FOTO n° 6943 (edificio 1484)



Edifici associati alla Scheda:

- Edificio ID 1997
- Edificio ID 2006
- Edificio ID 2019





- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Data rilevazione 17/05/2010 Caratteristiche pertinenza area pavimentata; corte
 - Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
 - Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni particolare pregio

Unità volumetriche dell'Edificio 1997

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2460	46	38	2	0	si	124.24
2493	46	38	4	0	si	364.54
2503	46	38	2	0	no	163.16
2600	46	38	1	0	no	27.98

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: assistenziale; direzionale; esercizi di vicinato; somministrazione alimenti e bevande; residenziale permanente
- Piano terra: direzionale; esercizi di vicinato; somministrazione alimenti e bevande; assistenziale
- Numero alloggi: 16

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato irregolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): alluminio
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e tavelle
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: portico compreso nel volume
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia schiera (antica)

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 2006

Unità volumetriche dell'Edificio 2006

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)	
2534	46	39	2	0	no	88.89	
2574	46	39	1	0	si	104 42	

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: direzionale; esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Piano terra: direzionale; esercizi di vicinato; somministrazione alimenti e bevande; assistenziale; residenziale permanente
- Numero alloggi: 1

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Infissi (in prevalenza): alluminio
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: portico compreso nel volume
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia schiera (antica)

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 2019

Unità volumetriche dell'Edificio 2019

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2548	46	41	1	0	no	64.97
2580	46	41	3	0	no	139.99

Funzioni d'uso

■ Uso prevalente: misto

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

■ Superfici murarie (in prevalenza): intonaco

Periodo costruzione

- Usi presenti: esercizi di vicinato; artigianato di servizio o artistico; residenziale permanente
- Piano terra: direzionale; esercizi di vicinato; somministrazione alimenti e bevande; assistenziale; residenziale permanente
- Numero alloggi: 8

- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): alluminio
- Oscuramento (in prevalenza): scuri interni
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e tavelle
- Elementi architettonici decorativi: cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Tipologia edilizia palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale










FOTO n° 7177 (edificio 1997)









FOTO n° 7183 (edificio 2006)



FOTO n° 7184 (edificio 2006)



FOTO n° 7185 (edificio 2006)



FOTO n° 7186 (edificio 2006)



FOTO n° 7187 (edificio 2006)



FOTO n° 7191 (edificio 2019)



FOTO n° 7188 (edificio 2019)



FOTO n° 7189 (edificio 2019)




FOTO n° 7190 (edificio 2019)






Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1835





- Data rilevazione 24/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Caratteristiche pertinenza cortile
- Trattamento prevalente pertinenza permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1835

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2640	46	162	2	1	si	145.77

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: direzionale; esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Piano terra: esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Numero alloggi: 4

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: portico compreso nel volume
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia schiera (antica)

Condizioni generali medie

Valutazioni valore storico documentale








FOTO n° 8039 (edificio 1835)





FOTO n° 8040



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1834





- Data rilevazione 24/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Caratteristiche pertinenza cortile
- Trattamento prevalente pertinenza permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1834

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
263	4 46	161	2	1	si	182.99

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: direzionale; esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente; esercizi di vicinato

Caratteristiche edilizie ed architettoniche


- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone; portico compreso nel volume
- Superfetazioni ed incongruenze: impianti tecnologici incongruenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia schiera (antica)

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale








FOTO n° 8042 (edificio 1834)



FOTO n° 8043 (edificio 1834)





FOTO n° 8044 (edificio 1834)



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1838





- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Data rilevazione 24/05/2010 Caratteristiche pertinenza cortile
 - Trattamento prevalente pertinenza permeabile
 - Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1838

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2677	46	166	2	1	si	160.67

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente; somministrazione alimenti e bevande; esercizi di vicinato
- Numero alloggi: 4

Caratteristiche edilizie ed architettoniche


- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia vista con tracce di intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: abbaino; balcone; portico compreso nel volume
- Superfetazioni ed incongruenze: impianti tecnologici incongruenti
 Alterazioni/elementi da segnalare: climatizzatori sul retro

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia schiera (antica)

Condizioni generali medie

Valutazioni valore storico documentale








FOTO n° 8047 (edificio 1838)



FOTO n° 8048 (edificio 1838)





FOTO n° 8049 (edificio 1838)



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1839





- Data rilevazione 24/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Caratteristiche pertinenza cortile
- Trattamento prevalente pertinenza permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1839

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2737	46	167	2	0	si	152.73

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente; esercizi di vicinato
- Numero alloggi: 2

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia vista con tracce di intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone; portico compreso nel volume
- Superfetazioni ed incongruenze: impianti tecnologici incongruenti
 Alterazioni/elementi da segnalare: climatizzatori sul


Alterazioni/elementi da segnalare: climatizzatori su retro

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia schiera (antica)

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale















Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1843





- Data rilevazione 24/05/2010
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1843

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2824	46	175	2	0	si	263.49

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: direzionale; residenziale permanente
- Piano terra: direzionale; residenziale permanente; somministrazione alimenti e bevande
- Numero alloggi: 3

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: abbaino; balcone; portico compreso nel volume
- Superfetazioni ed incongruenze: impianti tecnologici incongruenti


Alterazioni/elementi da segnalare: climatizzatori sul retro

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia linea

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale















Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1903





- Data rilevazione 22/06/2010 Trattamento prevalente
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore storico documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 1903

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2912	46	256	2	0	si	162.1
2929	46	256	3	0	no	114.08
2964	46	256	2	0	no	40.96
3019	46	256				21.57
3026	46	256	1	0	no	21.82

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: direzionale; esercizi di vicinato; somministrazione alimenti e bevande; residenziale permanente
- Piano terra: direzionale; somministrazione alimenti e bevande; residenziale permanente; esercizi di vicinato
- Numero alloggi: 6

Caratteristiche edilizie ed architettoniche


- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
 Alterazioni/elementi da segnalare: una parte piano terra rivestito in travertino
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia linea

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale













Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1907





- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa edificio isolato su lotto
- Data rilevazione 22/06/2010 Caratteristiche pertinenza cortile; giardino / area verde Valutazioni valore nullo
 - Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
 - Recinzioni metallo
- Condizioni generali buone

Unità volumetriche dell'Edificio 1907

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3081	46	261	2	1	si	70.16
3105	46	261	1	1	no	23.49
3118	46	261	3	1	no	22.66

Funzioni d'uso

■ Uso prevalente: residenziale

Usi presenti: residenziale permanente

Piano terra: residenziale permanente

Numero alloggi: 3

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato irregolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e mezzane
- Elementi architettonici decorativi: cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni ed esterni
- Elementi di articolazione volumetrica: torre; balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia villa villino

Condizioni generali

buone

Valutazioni particolare pregio




FOTO n° 9910 (edificio 1907)



FOTO n° 9912 (edificio 1907)





FOTO n° 9911



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1962





- Data rilevazione 22/06/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa edificio isolato su lotto
- Caratteristiche pertinenza cortile; incolto
- Trattamento prevalente pertinenza permeabile
- Recinzioni rete metallica
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1962

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3222	46	333	2	1	si	123.6

Funzioni d'uso

■ Uso prevalente: direzionale

■ Usi presenti: direzionale

■ Piano terra: direzionale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche


- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato simmetrico
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): marsigliesi
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e tavelle
- Elementi architettonici decorativi: cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni ed esterni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia villa villino

Condizioni generali buone

Valutazioni particolare pregio











Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1653





Informazioni sulla Scheda

- Data rilevazione 09/06/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa edificio isolato su lotto
- area pavimentata; parcheggio
 Valutazioni particolare pregio (a raso); cortile; giardino /
- Trattamento prevalente pertinenza permeabile
- Recinzioni assenti

area verde

- Condizioni generali buone

Unità volumetriche dell'Edificio 1653

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3382	44	219	3	0	no	793.54
7087	44	219				4.99
7088	44	219				4.06
7091	44	219				5.25
7092	44	219				6.09
7093	44	219	1	0	no	482.28
7094	44	219				108.71
7095	44	219				50.73

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: di servizio
- Usi presenti: assistenziale pubblico; ricreativo
- Piano terra: assistenziale; ricreativo

Caratteristiche edilizie ed architettoniche


- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato irregolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): alluminio
- Oscuramento (in prevalenza): assente
- Tipo di coperture (in prevalenza): piana
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): lamiera
- Materiali gronda (in prevalenza): gronda senza sporto
- Elementi architettonici decorativi: cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: portico compreso nel volume; portico accostato al volume
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia edificio specialistico (moderno)

Condizioni generali buone

Valutazioni valore nullo













FOTO n° 9252







PIAZZA GRAMSCI

Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1856





- Data rilevazione 24/05/2010 Trattamento prevalente
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1856

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2889	46	191	3	0	si	215.25
2890	46	191	3	0	no	33.43

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: direzionale; esercizi di vicinato; residenziale

 Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti permanente
- Piano terra: direzionale; residenziale permanente; esercizi di vicinato
- Numero alloggi: 12

Caratteristiche edilizie ed architettoniche


- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza):
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia corte

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale











Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1855





- Data rilevazione 24/05/2010 Trattamento prevalente
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1855

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2886	46	190	1	0	no	50.63
2930	46	190	2	0	si	56.03

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: direzionale; residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente; direzionale
- Numero alloggi: 3

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza):
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: cornici alle finestre
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia schiera (antica)

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale










FOTO n° 8101 (edificio 1855)



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1853





- Data rilevazione 24/05/2010 Trattamento prevalente
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1853

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2879	46	189	3	1	si	186.97

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: non in uso
- Usi presenti: dismesso; residenziale permanente
- Piano terra: dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato simmetrico
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia palazzo signorile

Condizioni generali medie

Valutazioni particolare pregio














FOTO n° 8099 (edificio 1853)

Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1852





- Data rilevazione 24/05/2010 Trattamento prevalente
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1852

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2871	46	188	3	0	si	154.68

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: assistenziale; residenziale permanente
- Piano terra: assistenziale; residenziale permanente
- Numero alloggi: 3

Caratteristiche edilizie ed architettoniche


- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco Alterazioni/elementi da segnalare: prospetto posteriore in laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: cornici alle finestre
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: abbaino
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia schiera (antica)

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale













Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1851





- Data rilevazione 24/05/2010 Trattamento prevalente
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1851

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2865	46	187	4	0	no	228.13

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: culturale; residenziale permanente
- Piano terra: culturale; residenziale permanente
- Numero alloggi: 3

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: loggia
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia schiera (antica)

Condizioni generali medie

Valutazioni valore storico documentale








FOTO n° 8090 (edificio 1851)





FOTO n° 8093 (edificio 1851)





Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1850

Edificati Minori associati alla Scheda:

- Edificato minore ID 794
- Edificato minore ID **795**





- Data rilevazione 24/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- area pavimentata; giardino / Valutazioni valore nullo area verde
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone

Unità volumetriche dell'Edificio 1850

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2846	46	186	3	0	no	60.03
2856	46	186	3	0	si	340.25

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: direzionale; residenziale permanente
- Piano terra: direzionale
- Numero alloggi: 4

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato irregolare
- Infissi (in prevalenza): legno Alterazioni/elementi da segnalare: inferiate
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola; merlature; cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone;
- Superfetazioni ed incongruenze: corpi aperti in adiacenza

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia palazzo signorile

Condizioni generali buone

Valutazioni particolare pregio

Informazioni sull'Edificato Minore 794

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 794

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)	
2830						12.39	

Tipologia edilizia manufatto accessorio Periodo costruzione recente

Condizioni generali buone

Incongruenza contesto

Informazioni sull'Edificato Minore 795


Unità volumetriche dell'Edificato Minore 795

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2810						67.81

Tipologia edilizia tettoia (residenza) Periodo costruzione recente

Condizioni generali buone

Incongruenza contesto

















Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1847

Edificati Minori associati alla Scheda:

■ Edificato minore ID 791





- Data rilevazione 24/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Caratteristiche pertinenza area pavimentata; cortile; giardino / area verde
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni metallo
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1847

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2683	46	181	3	0	si	251.21

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: assistenziale; esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Piano terra: assistenziale; residenziale permanente; esercizi di vicinato
- Numero alloggi: 4

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

■ Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista

Alterazioni/elementi da segnalare: lastre in travertino al piano terra e alcuni prospetti a intonaco **Tipologia edilizia**

- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): avvolgibili
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

linea

Condizioni generali huone

Valutazioni valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 791

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 791


N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
17476						64.18

Tipologia edilizia pergolato

Periodo costruzione recente

Condizioni generali buone

Incongruenza contesto no















Edifici associati alla Scheda:

- Edificio ID 2024
- Edificio ID 2032





- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa a grappolo
- Data rilevazione 17/05/2010 Caratteristiche pertinenza parcheggio (a raso)
 - Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
 - Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 2024

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2517	46	42	2	0	si	130.4
2555	46	42	2	0	si	58.5
2575	46	42	3	0	si	143.46

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: assistenziale; direzionale; esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Piano terra: esercizi di vicinato; residenziale permanente; assistenziale
- Numero alloggi: 8

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco Alterazioni/elementi da segnalare: una parte in laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): portoghesi
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: loggia; portico compreso nel volume
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione

Tipologia edilizia linea

Condizioni generali buone

Valutazioni valore nullo

Informazioni sull'Edificio 2032

Unità volumetriche dell'Edificio 2032

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)			
2365	46	450	1	1	no	1542.94			
2386	46	450	1	0	no	235.1			
2447	46	450	2	1	no	684.33			
2567	46	450	2	0	no	48.57			

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: assistenziale; direzionale; media distribuzion
- Piano terra: esercizi di vicinato; residenziale permanente; assistenziale; media distribuzione; direzionale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- direzionale; media distribuzione Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
 - Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\'edificio
 - Infissi (in prevalenza): alluminio
 - Oscuramento (in prevalenza): assente
 - Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
 - Materiali manto di copertura (in prevalenza): portoghesi
 - Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
 - Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola
 - Accessi ai piani superiori: interni
 - Elementi di articolazione volumetrica: portico compreso nel volume
 - Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia edificio specialistico (moderno)

Condizioni generali buone

Valutazioni valore nullo




FOTO n° 7192 (edificio 2024)



FOTO n° 7193 (edificio 2024)



FOTO n° 7164 (edificio 2032)



FOTO n° 7163 (edificio 2032)



FOTO n° 7165 (edificio 2032)




FOTO n° 7166 (edificio 2032)



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 2044





- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Data rilevazione 17/05/2010 Caratteristiche pertinenza area pavimentata; parcheggio Valutazioni valore nullo (a raso); cortile
 - Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
 - Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie

Unità volumetriche dell'Edificio 2044

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2528	46	48	4	1	no	827.51
2601	46	48	1	1	no	41.11
2635	46	48	1	0	no	50.5
2662	46	48	1	0	no	43.11

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: assistenziale; direzionale; media distribuzione; somministrazione alimenti e bevande; artigianato di servizio o artistico; residenziale permanente
- Piano terra: direzionale; somministrazione alimenti e bevande; media distribuzione; assistenziale; artigianato di servizio o artistico
- Numero alloggi: 24

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
 - Alterazioni/elementi da segnalare: lastre in pietra a piano terra
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): avvolgibili
- Tipo di coperture (in prevalenza): piana
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): non rilevabile
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone; loggia
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia linea

Condizioni generali buone

Valutazioni valore nullo




FOTO n° 7159 (edificio 2044)



FOTO n° 7160 (edificio 2044)





FOTO n° 7162




Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 2048

Edificati Minori associati alla Scheda:

■ Edificato minore ID 700





- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Data rilevazione 17/05/2010 Caratteristiche pertinenza area pavimentata; giardino / Valutazioni valore storico area verde
 - Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
 - Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 2048

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2620	46	55	3	0	no	203.06
2656	46	55	1	0	no	3.78

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: turisticoricettivo
- Usi presenti: somministrazione alimenti e bevande
- Piano terra: somministrazione alimenti e bevande

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli e tavolato in legno
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali buone

Valutazioni valore nullo

Informazioni sull'Edificato Minore 700

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 700

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2604	4					19.04

Tipologia edilizia manufatto accessorio

Periodo costruzione recente

Condizioni generali buone

Incongruenza contesto



FOTO n° 7200 (edificio 2048)



FOTO n° 7201 (edificio 2048)



FOTO n° 7203 (edificio 2048)



FOTO n° 7204 (edificato minore 700)




FOTO n° 7202



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 2049





- Data rilevazione 17/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Caratteristiche pertinenza area pavimentata
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 2049

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2613	46	56	1	0	no	219.08

Funzioni d'uso

■ Uso prevalente: di servizio

Usi presenti: cultoPiano terra: culto

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Infissi (in prevalenza): ferro, acciaio
- Oscuramento (in prevalenza): assente
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli e tavolato in legno
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: portico compreso nel volume
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia edificio specialistico (antico)

Condizioni generali buone

Valutazioni particolare pregio







FOTO n° 7205 (edificio 2049)



FOTO n° 7207 (edificio 2049)




Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 2050

Edificati Minori associati alla Scheda:

- Edificato minore ID 701
- Edificato minore ID 702





- Data rilevazione 17/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità da corte
- Tipologia insediativa edificio isolato su lotto
- Caratteristiche pertinenza area pavimentata; cortile; giardino / area verde
- Trattamento prevalente pertinenza permeabile
- Recinzioni rete metallica
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 2050

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2637	46	58	3	0	si	153.85

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: turisticoricettivo
- Usi presenti: albergo; somministrazione alimenti e bevande
- Piano terra: residenza turistico alberghiera; somministrazione alimenti e bevande

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato simmetrico
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): marsigliesi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali

Valutazioni valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 701

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 701

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2628						50.72

Tipologia edilizia autorimessa condominiale

Periodo costruzione recente

Condizioni generali buone

Incongruenza contesto

Informazioni sull'Edificato Minore 702

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 702


N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2592						27.18
2596						51.72

Tipologia edilizia manufatto accessorio

Periodo costruzione recente

Condizioni generali medie

Incongruenza contesto















Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1857





- Data rilevazione 24/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa edificio isolato su lotto
- Caratteristiche pertinenza area pavimentata
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore storico documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 1857

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2828	46	194	3	0	si	131.96

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: lavori in corso; esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente; lavori in corso
- Numero alloggi: 2

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco Alterazioni/elementi da segnalare: alcune parti in laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato irregolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e tavelle
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali medie

Valutazioni valore storico documentale











FOTO n° 8015 (edificio 1857)

Edifici associati alla Scheda:

- Edificio ID 2052
- Edificio ID 2053





- Data rilevazione 17/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Caratteristiche pertinenza area pavimentata; cortile; giardino / area verde
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni metallo
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 2052

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2657	46	61	2	0	no	18.34

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale saltuario
- Piano terra: residenziale saltuario

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): assenti
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e tavelle
- Alterazioni/elementi da segnalare: tavelloni recenti
- Accessi ai piani superiori: esterni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia annesso rurale

Condizioni generali medie

Valutazioni valore nullo

Informazioni sull'Edificio 2053

Unità volumetriche dell'Edificio 2053

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2665	46	62	2	0	si	122.88

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: direzionale; esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Piano terra: residenziale saltuario; residenziale permanente; esercizi di vicinato; direzionale
- Numero alloggi: 2

Caratteristiche edilizie ed architettoniche


- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e tavelle
- Elementi architettonici decorativi: cornici alle finestre
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia villa villino

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale














Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 2054





- Data rilevazione 17/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Caratteristiche pertinenza area pavimentata; cortile; giardino / area verde
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni metallo
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 2054

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2674	46	63	2	0	si	105.29

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: direzionale; residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente; direzionale
- Numero alloggi: 1

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Infissi (in prevalenza): legno Alterazioni/elementi da segnalare: inferiate a piano
- Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno Condizioni generali
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza):
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e tavelle
- Elementi architettonici decorativi: cornici alle finestre
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia villa villino

buone

Valutazioni valore storico documentale















Edifici associati alla Scheda:

- Edificio ID 1860
- Edificio ID 1862





- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Data rilevazione 24/05/2010 Caratteristiche pertinenza cortile
 - Trattamento prevalente pertinenza permeabile
 - Recinzioni metallo
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore storico documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 1860

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
6975	46	197	1	0	no	67.24

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: industriale e artigianale
- Usi presenti: artigianato di servizio o artistico
- Piano terra: artigianato di servizio o artistico

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): alluminio
- Oscuramento (in prevalenza): assente
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): mattoni e o mezzane
- Elementi architettonici decorativi: cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: assenti
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia schiera (antica)

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 1862

Unità volumetriche dell'Edificio 1862

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2805	46	199	2	0	no	143.08

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Piano terra: artigianato di servizio o artistico; esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Numero alloggi: 2

Caratteristiche edilizie ed architettoniche


- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): mattoni e o mezzane
- Elementi architettonici decorativi: cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia schiera (antica)

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale


















PIAZZA LIBERAZIONE E PIAZZA ALDO MORO

Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1933





- Data rilevazione 25/05/2010 Trattamento prevalente
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 1933

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3307	46	297	3	0	si	126.31

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: somministrazione alimenti e bevande; residenziale permanente
- Piano terra: somministrazione alimenti e bevande; residenziale permanente
- Numero alloggi: 2

Caratteristiche edilizie ed architettoniche


- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale











Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1932





- Data rilevazione 25/05/2010 Trattamento prevalente
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 1932

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
326	3 46	296	4	0	no	156.54

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Piano terra: esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Numero alloggi: 4

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a falda unica Alterazioni/elementi da segnalare: e una terrazza
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali buone










FOTO n° 8491 (edificio 1932)



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1931





- Data rilevazione 25/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Caratteristiche pertinenza area pavimentata; corte
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore storico documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 1931

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
324	3 46	295	4	0	no	93.61

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: direzionale; residenziale permanente
- Piano terra: direzionale; residenziale permanente
- Numero alloggi: 5


Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: cornici alle finestre
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: portico compreso nel volume
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia corte

Condizioni generali buone











Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1930





- Data rilevazione 25/05/2010 Trattamento prevalente
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 1930

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3172	46	294	3	0	si	70.1
3178	46	294	4	0	no	134.31

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: culturale; direzionale; esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Piano terra: direzionale; residenziale permanente; esercizi di vicinato; culturale
- Numero alloggi: 3

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): non rilevabile
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia schiera (antica)

Condizioni generali medie










FOTO n° 8496 (edificio 1930)



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1929





- Data rilevazione 25/05/2010 Trattamento prevalente
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 1929

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3077	46	293	2	0	si	320.52

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: dismesso; direzionale; esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Piano terra: direzionale; residenziale permanente; esercizi di vicinato
- Numero alloggi: 2

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia schiera (antica)

Condizioni generali medie









FOTO n° 8497 (edificio 1929)






Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1920





- Data rilevazione 22/06/2010 Trattamento prevalente
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore storico documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 1920

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2994	46	280	2	0	si	272.26
3022	46	280	1	0	no	16.93
3072	46	280	3	0	no	36.4
3093	46	280	2	0	no	12.7

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti:
- Piano terra: residenziale permanente; somministrazione alimenti e bevande; esercizi di vicinato


Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato irregolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
 Alterazioni/elementi da segnalare: alcune finestre
 con avvolgibili, alcune finestre con persiane in
 metallo
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: abbaino
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia linea

Condizioni generali medie











Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1928





- Data rilevazione 25/05/2010 Trattamento prevalente
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore storico documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 1928

	N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3	121	46	291	3	0	no	154.44

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente
- Numero alloggi: 6


Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia palazzina villa plurifamiliare

 Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno Condizioni generali buone









Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 2043





- Data rilevazione 25/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa a grappolo
- Caratteristiche pertinenza filari; cortile
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore storico documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 2043

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3146	46	466	2	0	no	30.82
3157	46	466	2	0	si	66.06

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente
- Numero alloggi: 1

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia villa villino

Condizioni generali buone

Valutazioni valore nullo

Posizionamento dei rilievi fotografici: sono visibili i coni ottici delle fotografie associate agli Edifici ed Edificati Minori di questa Scheda 1609

FOTO n° 8520 (edificio 2043)









Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1927





- Data rilevazione 25/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa a grappolo
- Caratteristiche pertinenza filari; cortile
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore storico documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 1927

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3166	46	290	3	0	no	86.86

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Piano terra: esercizi di vicinato
- Numero alloggi: 2

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): avvolgibili
 Alterazioni/elementi da segnalare: alcune finestre
 con avvolgibili, alcune finestre con persiane in
 metallo
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): marsigliesi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali buone

Rilievi fotografici 8078 ′ r 9924____/ 9928 -807.7 ₹ ► 8083 ▲ 8086 8097 **→** 8087 ₹ ¥ 8081 9929 8091 ₹ 8096 ¥ 8095 9921 7 8511 × 8508 8510 2974 8509 2976 3008 v 8504 8527 3037 9934 9926 8528 8513 3035 > 8507 < 9931 3039 2994 9930 3072 3075 9925 **∢** 8514 8503 / 3079 8502 3069 3121 ≥ 8501 ► 8516. 8496 3146 8486 8515 √ 9932 3164 ¥ 8499 8475 4 8478 ▲ 8521 2 8517 √ 8523 ₈₄₈₁ 3172 4 8479 4 8473 8494 8519 8468 ₹ 8500 A 4 8520 8470 00 ▲ 8522 3239 √ 8518 9896 3246 ₹ 8491 ▲ 8463 3251 ₹ 8487 A 9895 3263 ₹ 8467 8482 > 8483 3266 3314 **₹**8488 8477 3307 3289 8480 \$ 9893 9894 8476 ▶ 8474



8472

3335



¥ 8471

8469



9892

9891


3331


Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1921

Edificati Minori associati alla Scheda:

■ Edificato minore ID 853





- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Data rilevazione 25/05/2010 Caratteristiche pertinenza area pavimentata; cortile
 - Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
 - Recinzioni muratura
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1921

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2963	46	281	2	0	no	199.66
3008	46	281	2	0	no	39.56
3029	46	281	2	0	si	55.83
3035	46	281	2	0	no	109.29
3075	46	281	3	0	no	19.61

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: culturale; residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente; culturale
- Numero alloggi: 11

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato irregolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio

Alterazioni/elementi da segnalare: facciata sul cortile

- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
 Alterazioni/elementi da segnalare: avvolgibili nella
 parte che si affaccia al cortile
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco

Alterazioni/elementi da segnalare: una parte della copertura è una terrazza

- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: balconi

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia schiera (antica)

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 853

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 853

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3124	46	283	1	0	no	21.07

Tipologia edilizia autorimessa condominiale

Periodo costruzione recente

Condizioni generali buone

Incongruenza contesto








FOTO n° 8509 (edificio 1921)









FOTO n° 8515 (edificio 1921)





FOTO n° 8516 (edificato minore 853)



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1915





- Data rilevazione 25/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Caratteristiche pertinenza corte
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 1915

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3037	46	272	3	0	si	71.91
3069	46	272	3	0	no	242.54
3158	46	272	1	0	no	38.37
3164	46	272	4	0	no	46.07

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Piano terra: residenziale saltuario; residenziale permanente; esercizi di vicinato
- Numero alloggi: 7

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato irregolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e tavelle
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone; portico compreso nel volume
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia schiera (antica)

Condizioni generali medie












FOTO n° 8525 (edificio 1915)



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1963





- Data rilevazione 25/05/2010 Trattamento prevalente
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 1963

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3200	46	334	3	0	no	322.26

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente
- Numero alloggi: 10

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): marsigliesi

Alterazioni/elementi da segnalare: una parte a coppi Valutazioni

- Materiali gronda (in prevalenza): travetti in cemento e tavelloni
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone; portico compreso nel volume
- Superfetazioni ed incongruenze: balconi

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia linea

Condizioni generali medie








FOTO n° 8483 (edificio 1963)








Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1964





- Data rilevazione 25/05/2010 Trattamento prevalente
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 1964

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3239	46	335	3	0	no	51.1
3278	46	335	2	0	no	8.95

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente
- Numero alloggi: 1

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e tavelle
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: loggia; portico compreso nel volume
- Superfetazioni ed incongruenze: tamponamento di strutture aperte; balconi

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia schiera (antica)

Condizioni generali buone










FOTO n° 8482 (edificio 1964)



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1965





- Data rilevazione 25/05/2010 Trattamento prevalente
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 1965

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3246	46	336	3	0	no	145.44
3285	46	336	1	0	no	12.22

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: culturale; residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente; culturale
- Numero alloggi: 3

Caratteristiche edilizie ed architettoniche


- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): mattoni e o mezzane
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone; portico compreso nel volume; portico accostato al volume
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia schiera (antica)

Condizioni generali medie

Valutazioni valore storico documentale








FOTO n° 8480 (edificio 1965)





FOTO n° 8479



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1966





- Data rilevazione 25/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Caratteristiche pertinenza area pavimentata; cortile
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni muratura
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore storico documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 1966

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3251	46	337	3	0	no	145.41
3299	46	337	1	0	no	7.08
3314	46	337	1	0	no	5.07

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: esercizi di vicinato; residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente; esercizi di vicinato
- Numero alloggi: 4

Caratteristiche edilizie ed architettoniche


- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone; portico compreso nel volume
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia schiera (antica)

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale









FOTO n° 8476 (edificio 1966)






Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1967





- Data rilevazione 25/05/2010 Trattamento prevalente
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 1967

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3260	46	338	3	0	no	93.23

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente
- Numero alloggi: 1

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e tavelle
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: portico compreso nel volume
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia schiera (antica)

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale




FOTO n° 8473 (edificio 1967)





FOTO n° 8474 (edificio 1967)



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1968





- Data rilevazione 25/05/2010 Trattamento prevalente
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 1968

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3266	46	339	2	0	si	288.6
3324	46	339	1	0	no	30.35

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: direzionale; residenziale permanente
- Piano terra: residenziale saltuario; direzionale
- Numero alloggi: 1

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Infissi (in prevalenza): legno
 Alterazioni/elementi da segnalare: inferiate a piano terra
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone; loggia; portico compreso nel volume
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia linea

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale



FOTO n° 8470 (edificio 1968)



FOTO n° 8471 (edificio 1968)





FOTO n° 8472 (edificio 1968)



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1969





- Data rilevazione 25/05/2010 Trattamento prevalente
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 1969

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3289	46	340	3	0	no	291.37
3344	46	340	1	0	no	51.31

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: culturale privato; artigianale; residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente; culturale; artigianato di servizio o artistico
- Numero alloggi: 2

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno Alterazioni/elementi da segnalare: nel retro avvolgibili e veneziane
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone; portico compreso nel volume
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia linea

Condizioni generali buone

Valutazioni valore storico documentale







FOTO n° 8469 (edificio 1969)






Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1970





- Data rilevazione 25/05/2010 Trattamento prevalente
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni assenti
- Condizioni generali medie
- Valutazioni valore storico documentale

Unità volumetriche dell'Edificio 1970

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3331	46	341	2	0	si	169.31
3370	46	341	2	0	no	35.06

Funzioni d'uso

■ Uso prevalente: residenziale

 Usi presenti: dismesso; residenziale permanente

■ Piano terra: dismesso

Numero alloggi: 1

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): avvolgibili
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): marsigliesi

Alterazioni/elementi da segnalare: una parte a coppi

- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone; loggia
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali medie

Valutazioni valore storico documentale








FOTO n° 8464 (edificio 1970)



FOTO n° 8465 (edificio 1970)





FOTO n° 8466 (edificio 1970)



Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1971





- Data rilevazione 25/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Caratteristiche pertinenza cortile
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni muratura
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1971

N	0	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
33	53	46	342	3	0	no	156.06

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: amministrativo pubblico; artigianato di servizio o artistico; residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente; artigianato di servizio o artistico; amministrativo
- Numero alloggi: 4

Caratteristiche edilizie ed architettoniche


- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): avvolgibili
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): marsigliesi
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia palazzina villa plurifamiliare

Condizioni generali buone

Valutazioni valore nullo











Edifici associati alla Scheda:

■ Edificio ID 1974





- Data rilevazione 22/06/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Caratteristiche pertinenza area pavimentata; cortile; giardino / area verde
- Trattamento prevalente pertinenza permeabile
- Recinzioni metallo
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1974

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3418	46	346	2	1	no	70.34
3435	46	346	2	1	si	110.49

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente
- Numero alloggi: 2

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato irregolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e tavelle
- Elementi architettonici decorativi: cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni ed esterni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia villa villino

Condizioni generali buone

Valutazioni particolare pregio












Edifici associati alla Scheda:

- Edificio ID 1858
- Edificio ID 1859
- Edificio ID 1861
- Edificio ID 1934
- Edificio ID 1935
- Edificio ID 4302





- Località Nonantola
- Denominazione Abbazia
- Accessibilità da corte
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Data rilevazione 24/05/2010 Caratteristiche pertinenza area pavimentata; pozzo; giardino disegnato / parco
 - Trattamento prevalente pertinenza permeabile
 - Recinzioni muratura
- Condizioni generali buone
- Valutazioni particolare pregio

Unità volumetriche dell'Edificio 1858

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2898	46	195	1	1	si	81.8
2954	46	195	1	1	no	8.5

Funzioni d'uso

■ Uso prevalente: di servizio

Usi presenti: cultoPiano terra: culto

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): assente
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): mattoni e o mezzane
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: campanile; torre
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione

Tipologia edilizia edificio specialistico (antico)

Condizioni generali

Valutazioni particolare pregio

Informazioni sull'Edificio 1859

Unità volumetriche dell'Edificio 1859

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2870	46	196	1	1	no	42.64
6976	46	196	2	1	no	209.98

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: misto
- Usi presenti: assistenziale; residenziale permanente
- Piano terra: culto; residenziale permanente; assistenziale
- Numero alloggi: 1

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio e pietra faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato irregolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): mattoni e o mezzane
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre
- Accessi ai piani superiori: interni ed esterni
- Elementi di articolazione volumetrica: torre; balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia edificio specialistico (antico)

Condizioni generali buone

Valutazioni particolare pregio

Informazioni sull'Edificio 1861

Non rilevabile

Non rilevabile dall esterno

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
6810	46	198	1	0	no	6.58

Funzioni d'uso

Informazioni sull'Edificio 1934

Unità volumetriche dell'Edificio 1934

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3012	46	298	4	0	no	660.41
3036	46	298	1	1	no	163.37

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: di servizio
- Usi presenti: culto; culturale; residenziale saltuario
- Piano terra: culto; residenziale permanente; assistenziale; culturale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): scuri in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: portico accostato al volume
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia edificio specialistico (antico)

Condizioni generali buone

Valutazioni particolare pregio

Informazioni sull'Edificio 1935

Unità volumetriche dell'Edificio 1935

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2993	46	299	1	1	no	57.52

Funzioni d'uso

■ Uso prevalente: non in uso

Usi presenti: dismesso

Periodo costruzione

antica

Tipologia edilizia edificio specialistico (antico)

Condizioni generali medie

Valutazioni

valore storico documentale

Informazioni sull'Edificio 4302

Unità volumetriche dell'Edificio 4302

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2908	46		1	0	no	402.31
2949	46		1	0	no	516.36
2980	46		1	0	no	12.05

2991 46	1	О	no	399.7	
3007 46				40.29	
3056 46	1	0	no	10.93	

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: di servizio
- Usi presenti: culto
- Piano terra: culto; residenziale permanente; assistenziale; culturale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Tipo di coperture (in prevalenza): a capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): mattoni e o mezzane
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola; merlature; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia edificio specialistico (antico)

Condizioni generali buone

Valutazioni particolare pregio
















FOTO n° 8009 (edificio 1934)



FOTO n° 8007 (edificio 1934)



FOTO n° 8008 (edificio 1934)



FOTO n° 7962 (edificio 1935)



FOTO n° 8012 (edificio 4302)



FOTO n° 8010 (edificio 4302)



FOTO n° 8011 (edificio 4302)





FOTO n° 8006



Edifici associati alla Scheda:

- Edificio ID **1975**
- Edificio ID 1976
- Edificio ID 1977





- Data rilevazione 24/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa lineare lungo strada
- Caratteristiche pertinenza area pavimentata; filari; fontana; giardino disegnato / parco
- Trattamento prevalente pertinenza permeabile
- Recinzioni muratura
- Condizioni generali buone
- Valutazioni particolare pregio

Unità volumetriche dell'Edificio 1975

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3417	46	347	1	0	no	26.18

Funzioni d'uso

■ Uso prevalente: di servizio

■ Usi presenti: tecnologico

■ Piano terra: tecnologico

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Infissi (in prevalenza): ferro, acciaio
- Oscuramento (in prevalenza): assente
- Tipo di coperture (in prevalenza): piana
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Accessi ai piani superiori: assenti
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia edificio specialistico (moderno)

Condizioni generali buone

Valutazioni valore nullo

Informazioni sull'Edificio 1976

Unità volumetriche dell'Edificio 1976

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3406	46	347	1	0	no	26.62

Funzioni d'uso

■ Uso prevalente: di servizio

■ Usi presenti: tecnologico

■ Piano terra: tecnologico

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Infissi (in prevalenza): ferro, acciaio
- Oscuramento (in prevalenza): assente
- Tipo di coperture (in prevalenza): piana
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Accessi ai piani superiori: assenti
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia edificio specialistico (moderno)

Condizioni generali

Valutazioni valore nullo

Informazioni sull'Edificio 1977

Unità volumetriche dell'Edificio 1977

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3237	46	347	3	1	no	621.32
3258	46	347	2	1	no	149.73
3275	46	347	3	0	no	576.47
3306	46	347	1	0	no	18.65
3334	46	347	1	0	no	52.93
3366	46	347	5	1	no	9.6
3402	46	347	1	0	no	41.39

Funzioni d'uso

■ Uso prevalente: di servizio

Usi presenti: culturale; istruzione di base; Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia

amministrativo pubblico

 Piano terra: tecnologico; istruzioni di base; culturale; amministrativo

all\"edificio

- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): persiane in legno
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione capanna
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): finitura ad intonaco
- Elementi architettonici decorativi: gronda decorata, con modanature, a gola; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: torre
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

edificio specialistico (antico)

Condizioni generali buone

Valutazioni particolare pregio


















FOTO n° 8004 (edificio 1977)



FOTO n° 8005 (edificio 1977)





FOTO n° 8002



Edifici associati alla Scheda:

- Edificio ID 1978
- Edificio ID 1979





- Data rilevazione 24/05/2010 Caratteristiche pertinenza
- Località Nonantola
- Accessibilità viabilita' di servizio
- Tipologia insediativa a grappolo
- area pavimentata; giardino / Valutazioni particolare pregio area verde
- Trattamento prevalente pertinenza non permeabile
- Recinzioni muratura
- Condizioni generali buone

Unità volumetriche dell'Edificio 1978

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
6948	46	352	3	1	no	102.01

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: di servizio
- Usi presenti: lavori in corso
- Piano terra: lavori in corso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio e pietra faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Infissi (in prevalenza): assenti
- Oscuramento (in prevalenza): assente
- Tipo di coperture (in prevalenza): a falda unica
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): assente
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia edificio specialistico (antico)

Condizioni generali

Valutazioni particolare pregio

Informazioni sull'Edificio 1979

Unità volumetriche dell'Edificio 1979

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3456	46	353	7	1	no	129.7

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: di servizio
- Usi presenti: culturale
- Piano terra: lavori in corso; culturale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): laterizio e pietra faccia a vista
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): ferro, acciaio
- Oscuramento (in prevalenza): assente
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): coppi
- Materiali gronda (in prevalenza): travicelli in legno e tavelle
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: assenti
- Superfetazioni ed incongruenze: assenti

Periodo costruzione antica

Tipologia edilizia edificio specialistico (antico)

Condizioni generali

Valutazioni particolare pregio




















FOTO n° 7986



Edifici associati alla Scheda:

- Edificio ID 1981
- Edificio ID 1982





- Località Nonantola
- Accessibilità fronte strada
- Tipologia insediativa edificio isolato su lotto
- Data rilevazione 24/05/2010 Caratteristiche pertinenza parcheggio (a raso); cortile
 - Trattamento prevalente pertinenza permeabile
 - Recinzioni rete metallica
- Condizioni generali buone
- Valutazioni valore nullo

Unità volumetriche dell'Edificio 1981

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3533	46	355	3	1	no	172.3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente
- Numero alloggi: 6

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): avvolgibili
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): marsigliesi
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: impianti tecnologici incongruenti

Alterazioni/elementi da segnalare: antennne paraboliche alle finestre

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia linea

Condizioni generali medie

Valutazioni valore nullo

Informazioni sull'Edificio 1982

Unità volumetriche dell'Edificio 1982

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
3562	46	359	3	1	no	184.9

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: residenziale
- Usi presenti: residenziale permanente
- Piano terra: residenziale permanente
- Numero alloggi: 6

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- Superfici murarie (in prevalenza): intonaco
- Prospetti (in prevalenza): impaginato regolare
- Aperture (in prevalenza): tradizionali coerenti all\"edificio
- Infissi (in prevalenza): legno
- Oscuramento (in prevalenza): avvolgibili
- Tipo di coperture (in prevalenza): a padiglione
- Materiali manto di copertura (in prevalenza): marsigliesi
- Materiali gronda (in prevalenza): soletta in calcestruzzo
- Accessi ai piani superiori: interni
- Elementi di articolazione volumetrica: balcone
- Superfetazioni ed incongruenze: impianti tecnologici incongruenti

Alterazioni/elementi da segnalare: antennne paraboliche alle finestre

Periodo costruzione recente

Tipologia edilizia linea

Condizioni generali medie

Valutazioni valore nullo





FOTO n° 7993 (edificio 1981)











FOTO n° 7989 (edificio 1982)



FOTO n° 7991 (edificio 1982)

